??? ????? ???? ??? ???????? L-1300 L-1000K L-1000S L-700 L-800T ??? ????? ??????????????

???????? :

????	Contact us
????? ?????????????	China
?????????? ?????	1
??????? ???????	T/T,L/C,D/P
???????????? ???????????	1000
?????????? ????????	3days--7days

????????? ???????? :

???????? ? ???????????

????????????????????? ????? (???): ????? ?? ??? ???????, ??????? ?????? ???????????? ? ???????????? ????????, ???? ??? ????, ????????????? ????, ??????, ???????? ? ???????, ??????????? ???????, ???????????? ?????????? ? ?.?.
????????: 25 ??/?????, 600 ??/????? ? 1200 ??/?????.
???????? ???? ????????? ? ??????? ?????????? ????? ???????? ?????????: L-1300: ???????????? ????????? ??????????, ??????????? ??????? ? ?.?. L-1000K: ???????????? ??????????? ????????, ???? ? ?.?. L-1000S: ???????????? ??????????? ?????? ? ?.?. L-800T: ???????????? ??????????? ??????, ??????????? ?????? ? ?.?. L-700: ???????????? ??????? ????????, ?????????? ?????? ? ?.?.

?????? ? ????????

?????	L-1300	L-1000K	L-1000S	L-700	L-800T
Average polymerization degree (P)??????? ??????? ????????????? (P)	1221-1380	981?1080	981?1080	651?750	751?850
???????? ?????????, ?/??	0.46?0.54	0.51?0.57	0.51?0.57	0.53?0.61	0.54?0.60
Whiteness (160?? 10min), % ???????? (160?, 10???), % ?	78	78	78	75	78